



01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR) JOSE FERNANDO PEDERSEN ME		02 CNPJ 54.855.846/0001-32	
03 ENDEREÇO AV BRASIL, Nº 3500 - GALPÃO D - DISTRITO INDUSTRIAL			
04 MUNICÍPIO RIO CLARO	05 ESTADO SP	06 CEP 13505600	07 DDD/TELEFONE (19) 3023-5715
08 ESPÉCIE/TIPO/CARROÇARIA ESP/CAM/ INACAB. CABINE SUPLEMENTAR		09 MARCA/MODELO/VERSÃO NÃO APLICÁVEL	
10 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTO VEICULAR (VIDE VERSO)			
11 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)/INSTITUIÇÃO TÉCNICA LICENCIADA (ITL) HDA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA		12 Nº DA ACREDITAÇÃO/ Nº DO LICENCIAMENTO OIA:0314-ITL:319	
13 ENDEREÇO RUA ITANHEM, 873 - VILA CARVALHO			
14 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO	15 ESTADO SP	16 CEP 14075-050	17 DDD/TELEFONE (16)3996-6224
18 RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIA/ITL) MARCOS H. DOS SANTOS CRUZ -CREA 5070584982		22 ASSINATURA E CARIMBO DO OIA/ITL 	
19 DATA DE INSPEÇÃO 14/07/2022	20 DATA DE EMISSÃO 14/07/2022	21 VALIDADE 14/07/2024	

HDA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA
CNPJ: 07.516.360/0001-00 - OIA-SV 0314
RUA ITANHEM Nº 873 - VL CARVALHO
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3996-6224

GRÁFICA: RAZÃO SOCIAL/CNPJ PRIMI TECNOLOGIALTDA 05.218.494/0001-07



23 OBSERVAÇÕES
OIA/ITL: HDA INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA / ITL: 319 / OIA: 0314



Foto 01: Vista Lateral Dianteira



Foto 02: Vista Lateral Traseira

Características finais: Equipamento Inacabada / Cabine Suplementar

Comprimento:	1200 á 1800 mm	Características dos materiais: Estrutura de fibra de vidro
Largura:	2200 á 2600 mm	
Altura:	1900 á 2200 mm	

Cód NIEV	SPEBA	Resp. Téc: Carlos Alberto Zaguetti
CAT	0068/18	CREA RNP: 2613272970

Relatório de Inspeção: 22071101 / **Data:** 14/07/2022 / **Hora:** 16:00min

RT OIA/ITL **Marcos Henrique dos Santos Cruz**
Engº Mecânico
CREA-MG 5070584982/D
RNP 2618992423